


GRUPO MUNICIPAL POPULAR

Ayuntamiento de Osuna



REGISTRO	 AYUNTAMIENTO DE OSUNA	
	14 MAR. 2013	
	ENTRADA	SALIDA
	1398	



Miguel Ángel Araúz Rivero, Concejal y Portavoz del Grupo Municipal Popular, y Concepción de Castro Pérez, Concejala del Grupo Municipal Popular en este Ayuntamiento, como obra suficientemente acreditado en Secretaría, y en virtud del lo dispuesto en el Artículos 97.3 del Real Decreto 2568/1.986, de 28 de Noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y del Artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Osuna, presentan al Pleno para su debate y votación la siguiente **MOCIÓN DE URGENCIA:**

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA

Los vecinos y vecinas de la Barreduela de Santa Ana, la calle y la Plaza Maestro Servando están sufriendo numerosos problemas por el abandono continuo a que les tiene sometido el Equipo de Gobierno del PSOE de este Ayuntamiento.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Barreduela de Santa Ana y alrededores es una zona de Osuna en la que viven muchas familias trabajadoras, la mayoría de ellas se encuentran con todos sus miembros en el paro, que están sufriendo y soportando la gran crisis económica por la que estamos atravesando.

El pasado día 25 de Febrero, en uno de los habituales contactos de los Concejales del Partido Popular con los vecinos y vecinas de Osuna, tuvimos un encuentro con los de la Barreduela Santa Ana, la calle y Plaza Maestro Servando y otras calles de la zona.

En los últimos años todos estos vecinos están padeciendo, desgraciadamente, un gran abandono y una dejadez absoluta por parte del Ayuntamiento de las instalaciones y espacios públicos que hace que, a pesar del gran esfuerzo que ellos realizan, la situación es claramente deficiente.

Los vecinos vienen pidiendo mayor atención a sus calles y a su Plaza. Reclaman que sean atendidos los desperfectos, deficiencias y problemas que se les van presentando puntualmente.

Entre los problemas más importantes tenemos que destacar:

- Los husillos, además de insuficientes, están totalmente taponados de tierra y suciedad, especialmente el de la escalera de la calle que conecta la Plaza de la calle Maestro Servando con la Calle Barreduela Santa Ana por la parte alta, que además es demasiado pequeño y provoca que, cuando llueve el agua cae por dicha escalera y se mete dentro de las viviendas.

